

2020-09-13

Länsstyrelsen Östergötland

Er hänvisning: 555-12725-2020
0582-233-15-C

Yttrande på tillsynsrapport efter besök vid Ludden bergtäkt

Bakgrund

Länsstyrelsen genomförde förannmält besök vid Ludden bergtäkt 2020-08-16 i rollen som utsedd tillsynsmyndighet. Av den anledningen har närboende fått möjlighet att inkomma med synpunkter på rapporten innan den fastställs.

Yttrande

Efter att ha tagit del av handlingen har vi följande synpunkter att framföra:

Buller

- Mark- och bullermätningar bör genomföras av en trovärdig opartisk aktör med återrapportering till bl.a. närboende i lättbegriplig redovisning.
- Utebliven intention om att ballastmaterialet ska transporteras från Gäverstad till Ludden för vidare förädling och som innebär att angränsande fastigheter numera utsätts i betydligt högre grad av denna bullriga och miljöfarliga verksamhet.
- Skanska anses inte ha vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått, för att undvika skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller på miljön.

Sprängning

- Skador på bl.a. husgrund som har uppstått vid sprängningar.
- Fastigheters tillgång av dricksvatten från egen brunn äventyras.
- Obehag genom stress för husdjur vid sprängningar och som även omöjliggör verksamhet med tamboskap och hästskötsel på fastighetens marker.

2020-09-13

Arbetstider

- Med hänsyn till bolagets bullrande och miljöfarliga verksamhet vid Ludden och Gäverstads bergtäkter, bör bolagets arbetstider begränsas till endast helgfria vardagar mellan kl 0700-1800.
- Att efterkrossdelen med tillhörande sortering genomförs helgfria vardagar under kvällstid är helt oacceptabelt. Det medför att vi inte ens då kan sitta ute och njuta av tystnaden som är en av anledningarna till att vi bor på landet och inte i tätbebyggt område.
- Ständigt enerverande högfrekventa backsensorer på arbetsfordon som till och med hörs inomhus.

Damm

- Uteblivna åtgärder av förebyggande dammspridning, vilket innebär ständig kontaminering av hälsofarliga dammpartiklar.
- Fastigheter smutsas ständigt ned av oönskade dammbildning och som resulterar i återkommande rengöring av fönster och husfasader.
- Ökade underhållskostnader på utrustning för skogsbruk till följd av ökat slitage genom dammbildning på träd och buskage.

Besiktning

- Närboende bör kontinuerligt informeras av länsstyrelsen efter genomförd tillsyn, omfattande bullermätning respektive kontroll av utgående vatten från täktverksamheten som rinner genom egen mark.
- Bristfällig utmärkning av verksamhetsområdets östra gräns vid Gäverstad bergtäkt omfattande stängsel och varningsskyltar med upplysning om risker för allmänheten att beträda området. Detta anmäldes till länsstyrelsen våren 2020 för vidare åtgärd.

Övrigt

- Otillräckliga åtgärder för att begränsa utsläpp och andra störningar för omgivningen.
- Luftförorening vid bolagets hantering av petroleumprodukter för asfaltsframställning och som medför påträngande samt obehaglig lukt både inom- och utomhus.
- Minskat värde på fastigheters egendom på grund av Skanskas verksamhet vid Ludden och Gäverstad.

2020-09-13

- Av den anledningen vädjar vi om att länsstyrelsen uppmärksammar Skatteverket, angående bergtäktens nya belägenhet till våra fastigheter efter utbredningen till Gäverstad, i syfte för att åstadkomma en reduktion av nuvarande taxeringsvärde.
- Det rörliga friluftslivet har både inskränkts och hämmats sedan bolagets verksamhet har expanderat till Gäverstad.
- Trots den samhällsekonomiska nyttan för regionens infrastruktur, är Skanskas verksamhet vid Ludden och Gäverstad bergtäkter en olägenhet för oss och bör därför omgående upphöra.

Besök

- Mats och Helena Hörström respektive Gunnar Johansson är boende vid fastigheten Drothem-Häggetorp 1.

HÖGAKTNINGSFULLT

Helena Hörström
Drothem-Häggetorp 4:1

Mats Hörström
Drothem-Häggetorp 4:1

Veroninca Lindsbo
Drothem-Häggetorp 4:2

Per Lindsbo
Drothem-Häggetorp 4:2

Carl Möller
Finnerstad 1:21

Carina Raidla
Finnerstad 1:21

Jonny Andersson
Finnerstad 1:17

Jessica Raidla
Finnerstad 1:17

Anita Eklöf
Finnerstad 1:22

Lars Wass
Finnerstad 1:24

Jarl Jonsson
Vrångstad 1:7

Bengt Sköld
Björstad 1:2

Niklas Fridh
Loddbby 1:7

Conny Svenlin
Loddbby 1:6

Göran Wahlström
Loddbby 1:2

Gunnar Johansson
Drothem-Häggetorp 4:1